





email: info@cfpflex.com

OEKO site: www.cfpflex.com TEX









Videopräsentation des Produkts

DATENBLATT Datum 23/12/2022 UNIPRINT ## Print & Plot-Transferfolie für sublimierte Textilien **Soft Blocksub PRODUKT** CODE 302BS **FARBE WEISS** Bedruckbare, matte, weisse Polyurethan-Folie, lösemittel-und-PVC-frei, laminiert zwischen einer selbst-BESCHREIBUNG klebenden Polyester-Folie und einer heissklebenden Schicht. Eine zusätzliche Schicht zwischen Heisskleber und Polyurethan bildet eine totale Sperre gegen Resublimation auf Textil. STÄRKE (+/-5%) Heissklebender Verbund: 140 microns. Trägerfolie: 115 microns. **TEXTILIEN** Alle sublimierte Textilien 1. Volle Sperre gegen Resublimation. 2. Die Folien-Elastizität bringt angenehmen weichen Griff und verbessert die Waschbeständigkeit. 3. Schnelles Entgittern von grossen oder kleinen Schriften. 4. Geignet für Solvent-, Ecosolvent (inklusiv Truevis 2)-, Latex-Farben. 5. Kurze Verpressungsdauer bei niedriger Temperatur: 130°C / 5 Sekunden. 6. Totale Opazität erlaubt den Einsatz auf allen Sport-Trikots, auch mit hellen/dunklen bedruckten Streifen. VORTEILE 7. Waschtemperatur: 60°C. 8. Leichthaftende Trägerfolie ermöglicht Stafelung und leichte Handhabung von entgitterten Formaten. 9. Elastisches uns starkes Polyurethan, bleibt nach mehreren Wäschen knitterfrei. 10. Umweltfreundliches, Lösemittel-und PVC-freies Polyurethan. 11. " Low carbon profile " Herstellung: alle Etapen werden unter einem Dach gemacht. 12. Hundertprozent made in France, aus europäischen Rohstoffen. 13. Machinen letzter Generation sowie exklusive Verfahren erlauben hohe Qualität ANPRESSDRUCK Medium 1. Bei jedem neuen Textil Vorversuche machen. HEISSVERPRESSUNG 2. Bild seitenrichtig drucken und plotten. 3. Falls nötig, mit unserem Application Tape AT 600 übertragen. Bei einfachem Bild: manuell. 4. Verpressung: 130°C / 5 Sekunden, danach Trägerfolie entfernen. 5. Waschtemperatur: 60°C 1. Bei jeder Verpressung, Flex vom direkten Kontakt mit der Heissplatte anhand WEITERE Kochpapier schützen, damit die Heisskleberschicht bei Presse-Öffnung nicht beschädigt wird. **EMPFEHLUNGEN** 2. Erst 24 Stunden nach Verpressung waschen. 3. Keine agressive Waschmittel verwenden. 4. Um Resublimation zu vermeiden, ist es zu empfehlen, die Trikots NICHT vorzuheizen. 5. Gleich nach Verpressung, sollten die Textilien NICHT WARM GESTAPELT ODER GEFALTET werden, da sonst Resublimation vom Textil auf die Flex-Aussenseite kommen könnte. 6. Unsere Produkte in temperiertem und trockenem Raum lagern, geschützt von der direkten Sonnenstrahlung. SICHERHEIT Die ausgewählte Komponente entsprechen der REACH-Normen, sind frei von PVC, Weichmachern, Schwermetallen, COV, gemäss Oekotex Standard, 100 Class 1. Dieses Blatt kann jederzeit modifiziert werden. Nehmen Sie bitte mit unserem Verkaufsdienst Kontakt.