



100% Made in France



Besuchen Sie uns auf

email : info@cfpflex.comsite : www.cfpflex.com**DATENBLATT**

Datum: 20/01/2022

PRODUKT	UNIFLEX GLOSSY	Plotter-Transferfolie für Textilien	
CODES	101G-103G-124G-125G	Farben	black-white-silver-gold
BESCHREIBUNG	Lösemittel- und PVC-freie, glänzende Polyurethan-Beschichtung, laminiert zwischen einer NICHT klebenden Polyester-Trägerfolie und einer heissklebenden Schicht.		
STÄRKE (+/-5%)	Heissklebender Verbund: 90 microns.		Trägerfolie: 100 microns.
TEXTILIEN	Baumwolle - Polyester - Polycotton		
VORTEILE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schnelles Entgittern. 2. Kurze Verpressungsdauer bei niedriger Temperatur: 130°C / 5 Sekunden auf Baumwolle, Polyester, Polycotton etc... 3. Universeller Heisskleber mit dauerhaften Verklebung auf allen Textilsorten. 4. Hohe Waschbarkeit: 60°C 5. Elastisches und starkes Polyurethan, bleibt nach mehreren Wäschen knitterfrei. 6. Kleberfreie Trägerfolie, ermöglicht Stafelung und leichte Handhabung von entgitterten Formaten. 7. Umweltfreundliches, Lösemittel- und PVC-freies Polyurethan. 8. "Low carbon profile" Herstellung: alle Etapen werden unter einem Dach gemacht. 9. Hundertprozent made in France, mit europäischen Rohstoffen. 10. Maschinen letzter Generation sowie exklusive Verfahren erlauben hohe Qualität 		
ANPRESSDRUCK	Medium (hängt von der Presse ab)		
TRÄGER-ENTFERNUNG	WARMPEEL		
HEISSVERPRESSUNG OHNE ÜBERLAPPUNG	130°C/5 Sekunden. Waschtemperatur: 60°C		
WEITERE EMPFEHLUNGEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bei jeder Verpressung, Flex vom direkten Kontakt mit der Heissplatte anhand Kochpapier schützen, damit die Heisskleberschicht bei Presse-Öffnung nicht beschädigt wird. 2. Erst 24 Stunden nach Verpressung waschen. 3. Keine aggressive Waschmittel verwenden. 4. Von der Rückseite bügeln. 5. Unsere Produkte in temperiertem und trockenem Raum lagern, geschützt von der direkten Sonnenstrahlung. 		
SICHERHEIT	Die ausgewählte Komponente entsprechen der REACH-Normen, sind frei von PVC, Weichmachern, Schwermetallen, COV, gemäss Oekotex Standard ,100 Class 1.		
RESUBLIMATION	Auf sublimiertes Polyester wird empfohlen, UNIFLEX QUICK BLOCKSUB, mit Sperrschicht gegen Sublimationsfarbe zu verwenden.		
AUFBÜGELN (A4 FORMATE)	Nach Hand- oder Plotter-Schneiden (spiegelartig), und Entgittern, Bild oder Text direkt auf Textil stellen, Bügeleisen auf maximaler Temperatur stellen. Keinen Dampf verwenden. Energisch aufbügeln, in Kreisen von der Mitte nach Aussen. Trägerfolie nach Auskältung entfernen.		

Dieses Blatt kann jederzeit modifiziert werden. Nehmen Sie bitte mit unserem Verkaufsdienst Kontakt.